



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಲ: ಲೋಇ: ನಂ.2:ಉವಿ:ಸು.ಪ್ರ.ಪ:
2022-23/814

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಇ. ನಂ.2. ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 17/12/2022

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,
ಬಾಗಲೂರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ-4

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಂಜು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಪತಿಯಿಂದ ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತ್ತರ ವಲಯ-4 ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್
ತ್ಯಕ್ತವಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:-

1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019,
ದಿನಾಂಕ:06.05.2022
2. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:- 13.12.2022.
- 4 ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಸಕಾಲ: ಲೋಇ: ನಂ 2:ಉವಿ:ಸು.ಪ್ರ.ಪ:800: 2022-23:-
ದಿನಾಂಕ:-13.12.2022

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಗಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಂಜು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಪತಿಯಿಂದ ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ವಲಯ-4 ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು
ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 06.05.2022 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರು ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Structural stability ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ:- 14.12.2022 ರಂದು
ಈ ಉಪವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ Mr. MOHAN.M, B.E (Civil), M.E. (Highways), M.I.R.C.
M.I.S.C, Managing Director (Technical) M/s. HENCON ASSOCIATES, Bangalore - 560 060 ರವರೊಂದಿಗೆ
ಬಾಗಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಂಜು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಪತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ
ಯವರ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2000 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಕಟ್ಟಡವು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ G+3, ಒಟ್ಟು 24 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು, 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 3ನೇ
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ 2 ರಲ್ಲಿ G+3, ಒಟ್ಟು 16 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59
ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 06.05.2022 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2 ರೀತಿಯ Mr.
MOHAN.M, B.E (Civil), M.E. (Highways), M.I.R.C, M.I.S.C, Managing Director (Technical) M/s.
HENCON ASSOCIATES, Bangalore - 560 060 ರವರ ಪತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತಮ
ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ.
- ಶುದ್ಧ ಕ್ರಮಯ ಪತ್ರ
- ಸ್ಟೆಕ್ಸರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್

ಷರಾ: ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

- Staircase steps to be ensured to be skid resistant by suitable means and safety measures to be adopted to prevent movement of students at terrace and safety measures to be taken.
- General periodical maintainance for over all building.
- Any modifications, Additions & Alterations must be carried out under strict technical guidance and supervision.

ಮುಂದುವರೆದು, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ರೂ. 5000/- (ರೂ.ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಮುಖೇನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 400604 ದಿನಾಂಕ: 14.12.2022 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non - Structural Elements (Infrastructural facilities) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ Fire safety Certificate ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನಾದರಿಸಿ ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ-4 ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಂಜು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡವು Structurally Stable ಇದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋ.ಇ., ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.